

사가정 센트럴 I PARK 신축공사 공기질 측정 결과 보고 (공고)

시공사	① 상호(사업장명칭)	에이치디씨현대산업개발㈜		② 성명(대표자)	권 순 호, 정 경 구					
	③ 주소	서울특별시 중랑구 면목동 165-37								
	④ 공동주택현황	공급세대 / 총 세대	세대별 규모							
			공급세대	59 m ²	84 m ²	114 m ²				
총 1505 세대			378세대	1040세대	87세대					
측정자	⑤ 상호	(주) 리 소 텍		⑥ 등록번호	220-86-18433					
	⑦ 주소	서울특별시 강서구 화곡로68길 82, 907 (전화번호 : 02-837-2900)								

⑧ 공동주택 공기질 측정결과 (단위: µg/m³)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데하이드	톨루엔	벤젠	에틸벤젠	자일렌	스틸렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	1,000이하	30 이하	360 이하	700 이하	300이하	148이하
1지점	2020.05.27 (13:00~20:00)	101동 1503호	남동	19.6	165.1	0.0	56.4	32.8	5.4	-
2지점	2020.05.27 (13:00~20:00)	101동 3001호	남동	18.0	93.8	0.0	34.4	12.4	1.4	-
3지점	2020.05.27 (13:00~20:00)	102동 204호	남동	9.4	341.9	0.0	144.7	136.0	34.8	-
4지점	2020.05.27 (13:00~20:00)	103동 1503호	남동	11.7	381.9	0.0	35.7	16.9	2.7	-
5지점	2020.05.27 (13:00~20:00)	104동 205호	남서	9.4	88.1	0.0	81.8	53.1	11.6	-
6지점	2020.05.27 (13:00~20:00)	104동 2904호	남동	28.1	275.9	0.0	87.8	64.3	16.9	-
7지점	2020.05.27 (13:00~20:00)	105동 1401호	남동	8.9	60.8	0.0	12.4	5.3	0.0	-
8지점	2020.05.27 (13:00~20:00)	106동 1502호	남동	9.7	58.8	0.0	20.8	10.4	0.0	-
9지점	2020.05.27 (13:00~20:00)	106동 2901호	남동	14.5	142.0	0.0	57.7	28.9	5.5	-
10지점	2020.05.26 (13:00~20:00)	107동 202호	남동	6.8	35.7	0.0	7.7	0.0	0.0	-
11지점	2020.05.26 (13:00~20:00)	108동 206호	남서	0.9	23.0	0.0	8.4	7.0	0.0	-
12지점	2020.05.26 (13:00~20:00)	108동 1404호	남동	5.5	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-
13지점	2020.05.26 (13:00~20:00)	109동 1504호	남서	7.5	93.0	0.0	8.6	7.0	0.0	-
14지점	2020.05.26 (13:00~20:00)	109동 2903호	남동	15.5	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-
15지점	2020.05.26 (13:00~20:00)	110동 302호	남동	3.7	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
16지점	2020.05.26 (13:00~20:00)	110동 2805호	남서	7.5	59.6	0.0	22.3	17.9	0.0	-
17지점	2020.05.26 (13:00~20:00)	111동 1505호	남서	4.6	27.9	0.0	3.5	0.0	0.0	-
18지점	2020.05.26 (13:00~13:00)	101동 103호	남동	-	-	-	-	-	-	55.3
19지점	2020.05.26 (13:00~13:00)	103동 103호	남동	-	-	-	-	-	-	96.4
20지점	2020.05.26 (13:00~13:00)	107동 104호	남서	-	-	-	-	-	-	81.1
21지점	2020.05.26 (13:00~13:00)	108동 105호	남서	-	-	-	-	-	-	46.5
22지점	2020.05.26 (13:00~13:00)	109동 103호	남동	-	-	-	-	-	-	71.5
평 균				10.7	112.7	0.0	34.3	23.1	4.6	70.2

「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라
신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020년 06월 01일

제출자 HDC 현대산업개발(주) 사가정 센트럴 I PARK
현장소장 김 윤 호 (서명 또는 인)

중랑구청장 귀하