

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발 영통 아이파크 캐슬 3단지	②성명(대표자)	정 몽 규, 정 경 구
시 공 자	주 소	경기도 수원시 망포동 117-1번지 (전화번호: 031-273-8146)		
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모	
		59A type 59B type 75A type 75B type 84A type 105 type 189A/B type		
		세대	139 세대 102 세대 168 세대 54 세대 106 세대 92 세대 3 세대	
측 정 자	상 호	상록환경위생	등 록 번 호	송파 제3호
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)		

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	9/7 (13:01~14:02)	거실중앙부 (301-1701)	남동향	0.2	496.9	96.2	24.6	39.1	22.0
2지점	9/7 (13:17~14:18)	거실중앙부 (302-201)	남동향	0.2	503.3	82.1	13.0	17.1	15.7
3지점	9/7 (14:16~15:17)	거실중앙부 (303-803)	남서향	0.3	425.1	56.6	20.1	23.8	8.8
4지점	9/7 (14:35~15:36)	거실중앙부 (305-1003)	남동향	0.6	705.7	103.2	33.3	63.0	35.9
5지점	9/7 (15:30~16:31)	거실중앙부 (306-201)	남동향	0.5	719.2	54.5	11.9	24.8	14.4
평 균				0.3	570.1	78.5	20.6	33.5	19.4

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 09 월 08 일

제출자 HDC현대산업개발 영통 아이파크 캐슬 3단지 신축공사 현장
현장대리인 박진용 (서명 포함 인)



경기도 수원시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

	상호(사업장명칭) HDC현대산업개발 영통 아이파크 캐슬 3단지	②성명(대표자)	정 몽 규, 정 경 구
시 공 자	주 소	경기도 수원시 망포동 117-1번지 (전화번호:031-273-8146)	
	공급세대	세대별 규모	
측 정 자	공동주택 현황	59A type 59B type 75A type 75B type 84A type 105 type 189A/B type	
	세대	139 세대 102 세대 168 세대 54 세대 106 세대 92 세대 3 세대	
	상 호	상록환경위생 등록 번호	송파 제3호
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)	

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
										밀폐	환기
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200이하	
1지점	8/12~8/15 (13:56~13:56)	거실중앙부 (301-1702)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	88.8
										환기	49.3 (- hr)
2지점	8/12~8/15 (14:18~14:18)	거실중앙부 (302-202)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	142.7
										환기	40.5 (- hr)
3지점	8/12~8/15 (14:34~14:34)	거실중앙부 (303-903)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐	112.9
										환기	22.6 (- hr)
4지점	8/12~8/15 (13:55~13:55)	거실중앙부 (305-1005)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	100.7
										환기	27.1 (- hr)
5지점	8/12~8/15 (14:15~14:15)	거실중앙부 (306-202)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	83.2
										환기	39.9 (- hr)
평 균				-	-	-	-	-	-	밀폐	105.7
										환기	35.9 (-)

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질(라돈) 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.


2022 년 09 월 08 일

제출자 HDC현대산업개발 영통 아이파크 캐슬 3단지 신축공사 현장
현장대리인 박진용 (서명 또는 인)



경기도 수원시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

	상호(사업장명칭)	롯데건설(주) 영통 아이파크 캐슬 3단지	②성명(대표자)	하 석 주
시 공 자	주 소	경기도 수원시 망포동 117-1번지 (전화번호: 031-337-8717)		
	공급세대	세대별 규모		
	공동주택 현황	59A type 59B type 75A type 75B type 84A type 105 type 189A/B type		
		664 세대 139 세대 102 세대 168 세대 54 세대 106 세대 92 세대 3 세대		
측 정 자	상 호	상록환경위생(주) 	등 록 번 호	송파 제3호
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)		

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	9/6 (14:22~15:22)	거실중앙부 (304-1603)	남서향	0.9	300.4	57.0	38.2	101.1	9.3
2지점	9/6 (13:00~14:00)	거실중앙부 (307-904)	남서향	0.5	606.6	116.2	72.8	199.4	13.9
3지점	9/6 (13:10~14:11)	거실중앙부 (308-1001)	남동향	0.5	503.8	112.8	28.7	42.5	19.9
4지점	9/6 (13:00~14:00)	거실중앙부 (309-201)	남동향	0.4	732.4	92.7	21.2	32.5	19.3
	평 균			0.6	535.8	94.7	40.3	93.9	15.6

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 09 월 08 일

제출자 롯데건설(주) 영통 아이파크 캐슬 3단지 신축공사 현장

현장대리인 송 하 상 (서명 또는 인)



경기도 수원시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

상호(사업장명칭) 롯데건설(주) ②성명(대표자) 하 석 주
 영통 아이파크 캐슬 3단지

주 소 경기도 수원시 망포동 117-1번지 (전화번호: 031-337-8717)
 시 공 자 세대별 규모
 공급세대 59A type 59B type 75A type 75B type 84A type 105 type 189A/B type
 공동주택 현황 664 세대 139 세대 102 세대 168 세대 54 세대 106 세대 92 세대 3 세대

측 정 자 상 호 상록환경위생 등 록 번 호 송파 제3호
 주 소 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	8/8~8/11 (13:55~13:55)	거실중앙부 (304-1703)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐 178.3 환기 73.9 (3 hr)
2지점	8/8~8/11 (14:10~14:10)	거실중앙부 (307-1004)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐 123.1 환기 42.7 (- hr)
3지점	8/8~8/11 (13:54~13:54)	거실중앙부 (308-1002)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐 111.7 환기 55.0 (- hr)
4지점	8/8~8/11 (14:13~14:13)	거실중앙부 (309-202)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐 116.5 환기 44.3 (- hr)
평 균				-	-	-	-	-	-	밀폐 132.4 환기 54.0 (-)

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질(라돈) 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 08 월 12 일
 제출자 롯데건설(주) 영통 아이파크 캐슬 3단지 신축공사 현장
 현장대리인 송 하 식 (서명 또는 인)

경기도 수원시장 귀하