


(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발 반정 아이파크캐슬 5단지		②성명(대표자)	최 익 훈		
	주 소	경기도 화성시 반정동 621-87번지 (전화번호:010-7752-6097)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			59B TYPE 17 세대	75A TYPE 125 세대	75B TYPE 48 세대	75C TYPE 201 세대	84A TYPE 455 세대
917 세대		105 TYPE 64 세대	119 TYPE 1 세대	130 TYPE 4 세대	156 TYPE 2 세대		
측 정 자	상 호	상록환경위생 		등 록 번 호	송파 제3호		
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)					

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동·호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하	
1지점	12/19 (14:56~15:56)	거실중앙부 (508-903)	남동향	5.2	306.3	13.9	35.2	49.3	21.4	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
2지점	12/19 (13:01~14:02)	거실중앙부 (509-1501)	정남향	12.2	952.0	12.3	157.2	180.6	5.8	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
3지점	11/7 (14:16~15:17)	거실중앙부 (510-303)	정남향	1.7	500.6	8.1	109.8	149.8	3.5	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
4지점	12/19 (13:25~14:26)	거실중앙부 (511-1504)	남동향	8.7	517.4	10.9	90.1	87.9	3.5	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
5지점	11/7 (14:15~15:15)	거실중앙부 (512-803)	남서향	2.1	285.8	15.8	44.3	60.9	10.0	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
6지점	11/7 (13:12~14:12)	거실중앙부 (513-305)	정남향	2.1	498.9	12.6	78.1	124.4	6.4	밀폐	-
										환기	-
										(-)	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를
위와 같이 보고(공고)합니다.


2022 년 12 월 23 일

제출자 HDC현대산업개발 반정 아이파크캐슬 5단지 신축공사 현장
현장대리인 고 재 영 (서명 또는 인)



경기도 화성시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발 반정 아이파크캐슬 5단지		②성명(대표자)		최 익 훈	
	주 소	경기도 화성시 반정동 621-87번지 (전화번호:010-7752-6097)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			59B TYPE 17 세대	75A TYPE 125 세대	75B TYPE 48 세대	75C TYPE 201 세대	84A TYPE 455 세대
	917 세대	105 TYPE 64 세대	119 TYPE 1 세대	130 TYPE 4 세대	156 TYPE 2 세대		
측 정 자	상 호	상록환경위생 		등 록 번 호		송파 제3호	
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역데라타워) (전화번호: 02-556-6929)					


공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하	
7지점	12/19 (14:11~15:12)	거실중앙부 (514-302)	남동향	13.5	801.0	9.8	48.3	49.7	5.0	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
8지점	11/7 (14:23~15:24)	거실중앙부 (515-1002)	남동향	2.0	512.7	13.0	37.2	64.1	3.9	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
9지점	11/7 (15:39~16:40)	거실중앙부 (518-305)	남서향	2.3	673.8	10.4	42.9	47.2	7.3	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
10지점	12/19 (14:36~15:37)	거실중앙부 (519-1501)	정남향	9.6	982.0	23.5	40.0	53.5	9.3	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
11지점	12/19 (15:42~16:43)	거실중앙부 (520-902)	정남향	11.8	837.0	25.9	38.2	40.1	4.8	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
평 균				6.5	624.3	14.2	65.6	82.5	7.4	밀폐	-
		환기	-								
		(-)									

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를
위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 12 월 23 일

제출자 HDC현대산업개발 반정 아이파크캐슬 5단지 신축공사 현장

현장대리인 고 재 영 (서명 )

경기도 화성시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발 반정 아이파크캐슬 5단지		②성명(대표자)		최 익 훈	
	주 소	경기도 화성시 반정동 621-87번지 (전화번호:010-7752-6097)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			59B TYPE	75A TYPE	75B TYPE	75C TYPE	84A TYPE
17 세대		125 세대	48 세대	201 세대	455 세대		
917 세대	105 TYPE	119 TYPE	130 TYPE	156 TYPE			
	64 세대	1 세대	4 세대	2 세대			
측 정 자	상 호	상록환경위생주		등 록 번 호		송파 제3호	
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)					

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하	
1지점	12/19~12/22 (13:55~15:33)	거실중앙부 (508-903)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	181.3
										환기	74.8
										(1 hr)	
2지점	12/19~12/22 (14:16~14:16)	거실중앙부 (509-1501)	정남향	-	-	-	-	-	-	밀폐	159.8
										환기	125.9
										(- hr)	
3지점	11/7~11/10 (13:23~15:46)	거실중앙부 (510-303)	정남향	-	-	-	-	-	-	밀폐	70.1
										환기	58.4
										(- hr)	
4지점	12/8~12/11 (13:40~13:40)	거실중앙부 (511-1504)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	150.3
										환기	119.7
										(- hr)	
5지점	12/19~12/22 (13:05~13:5)	거실중앙부 (512-803)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐	194.5
										환기	92.8
										(4 hr)	
6지점	11/7~11/10 (15:20~15:02)	거실중앙부 (513-305)	정남향	-	-	-	-	-	-	밀폐	167.0
										환기	78.2
										(2 hr)	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질(라돈) 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 12 월 23 일

제출자 HDC현대산업개발 반정 아이파크캐슬 5단지 신축공사 현장

현장대리인 고 재 영 (서명) (인)



경기도 화성시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발 반정 아이파크캐슬 5단지		②성명(대표자)		최 익 훈	
	주 소	경기도 화성시 반정동 621-87번지 (전화번호:010-7752-6097)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			59B TYPE 17 세대	75A TYPE 125 세대	75B TYPE 48 세대	75C TYPE 201 세대	84A TYPE 455 세대
917 세대		105 TYPE 64 세대	119 TYPE 1 세대	130 TYPE 4 세대	156 TYPE 2 세대		
측 정 자	상 호	상록환경위생주		등 록 번 호		송파 제3호	
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)					

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하	
7지점	11/7~11/10 (13:15~14:00)	거실중앙부 (514-302)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	170.7
										환기	75.2
										(3 hr)	
8지점	11/7~11/10 (13:07~18:07)	거실중앙부 (515-1002)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	125.7
										환기	68.5
										(- hr)	
9지점	12/19~12/22 (13:14~15:30)	거실중앙부 (518-305)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐	199.2
										환기	49.8
										(2 hr)	
10지점	12/8~12/11 (14:24~14:24)	거실중앙부 (519-1501)	정남향	-	-	-	-	-	-	밀폐	149.6
										환기	137.7
										(6 hr)	
11지점	12/8~12/11 (14:34~14:34)	거실중앙부 (520-902)	정남향	-	-	-	-	-	-	밀폐	190.8
										환기	84.0
										(- hr)	
평 균				-	-	-	-	-	-	밀폐	159.9
										환기	87.7
										(-)	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질(라돈) 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 12 월 23 일

제출자 HDC현대산업개발 반정 아이파크캐슬 5단지 신축공사 현장

현장대리인 고 재 영 (서명 또는 인)



경기도 화성시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

상호(사업장명칭) 롯데건설(주) ②성명(대표자) 박 현 철
반정 아이파크캐슬 5단지 경기도 화성시 반정동 621-87번지
주 소 (전화번호: 010-4533-5582)

(전화번호: 010-4533-5582)

시 공 자	공동주택 현황	세대별 규모					
		공급세대	59B TYPE	75A TYPE	75B TYPE	75C TYPE	84A TYPE
		19 세대	103 TYPE	112 TYPE	119 TYPE	121 TYPE	130 TYPE
		461 세대	2 세대	2 세대	2 세대	3 세대	3 세대

측 정 자 상 호 상록환경위생 등 록 번 호 송파 제3호
주 소 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워)
(전화번호: 02-556-6929)

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	12/8 (13:00~14:01)	거실중앙부 (501-1703)	남동향	3.0	426.1	6.7	81.0	100.3	5.8	밀폐 - 환기 - (-)
2지점	12/8 (13:12~14:13)	거실중앙부 (502-1003)	남서향	2.8	412.0	9.9	46.1	72.7	4.5	밀폐 - 환기 - (-)
3지점	12/8 (14:27~15:28)	거실중앙부 (503-1603)	남동향	2.3	446.8	9.8	65.2	82.2	6.1	밀폐 - 환기 - (-)
4지점	12/8 (14:15~15:16)	거실중앙부 (504-203)	남서향	4.3	483.9	15.0	18.9	36.0	6.0	밀폐 - 환기 - (-)
5지점	12/19 (13:40~14:40)	거실중앙부 (506-904)	남서향	6.4	151.9	10.3	21.6	36.8	5.2	밀폐 - 환기 - (-)
6지점	12/8 (15:45~16:46)	거실중앙부 (507-304)	남서향	3.6	748.1	22.9	78.7	98.2	6.2	밀폐 - 환기 - (-)
평 균				3.7	444.8	12.4	51.9	71.0	5.6	밀폐 - 환기 - (-)

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.


2022 년 12 월 23 일

제출자 롯데건설(주) 반정 아이파크캐슬 5단지 신축공사 현장

현장대리인 송 하 상 (서명 또는 인)

경기도 화성시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발 반정 아이파크캐슬 4단지		②성명(대표자)	최 익 훈	
	주 소	경기도 화성시 반정동 621-87번지 (전화번호:010-7752-6097)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
		59A TYPE	59C TYPE	84A TYPE		
	477 세대	152 세대	147 세대	178 세대		
측 정 자	상 호	상록환경위생 		등 록 번 호	송파 제3호	
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)				

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하	
1지점	11/7 (13:27~14:28)	거실중앙부 (401-801)	정남향	2.8	247.8	14.5	39.7	53.1	4.2	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
2지점	11/7 (13:00~14:00)	거실중앙부 (402-1404)	정서향	3.5	886.5	19.7	108.1	141.5	6.1	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
3지점	11/7 (14:30~15:30)	거실중앙부 (403-201)	정남향	2.6	289.3	18.0	55.6	70.4	5.2	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
4지점	11/7 (14:56~15:56)	거실중앙부 (404-1403)	남서향	3.2	828.8	18.4	179.0	229.1	5.7	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
5지점	12/8 (13:01~14:02)	거실중앙부 (405-805)	정서향	3.2	235.7	9.5	21.6	35.0	4.9	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
6지점	12/8 (13:01~14:02)	거실중앙부 (406-206)	남서향	2.6	352.1	23.3	25.0	42.4	5.1	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
평 균				3.0	473.4	17.2	71.5	95.3	5.2	밀폐	-
										환기	-
										(-)	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를
위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 12 월 23 일

제출자 HDC현대산업개발 반정 아이파크캐슬 4단지 신축공사 현장
현장대리인 고 재 영 (서명 또는 인)



경기도 화성시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발 반정 아이파크캐슬 4단지		②성명(대표자)	최 익 훈
	주 소	경기도 화성시 반정동 621-87번지 (전화번호:010-7752-6097)			
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모		
			59A TYPE	59C TYPE	84A TYPE
	477 세대	152 세대	147 세대	178 세대	
측 정 자	상 호	상록환경위생	등 록 번 호	송파 제3호	
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)			

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하	
1지점	12/8~12/11 (15:48~15:48)	거실중앙부 (401-801)	정남향	-	-	-	-	-	-	밀폐	133.7
										환기	129.4
										(- hr)	
2지점	12/19~12/22 (13:45~15:45)	거실중앙부 (402-1404)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐	194.9
										환기	66.5
										(1 hr)	
3지점	12/19~12/22 (15:11~16:11)	거실중앙부 (403-201)	정남향	-	-	-	-	-	-	밀폐	198.7
										환기	101.3
										(2 hr)	
4지점	11/7~11/10 (13:29~14:21)	거실중앙부 (404-1403)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐	177.2
										환기	69.7
										(4 hr)	
5지점	11/7~11/10 (13:39~15:21)	거실중앙부 (405-805)	정서향	-	-	-	-	-	-	밀폐	188.3
										환기	84.8
										(4 hr)	
6지점	12/19~12/22 (13:45~14:55)	거실중앙부 (406-206)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐	177.7
										환기	76.3
										(1 hr)	
평 균				-	-	-	-	-	-	밀폐	178.4
										환기	88.0
										(-)	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질(라돈) 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 12 월 23 일

제출자 HDC현대산업개발 반정 아이파크캐슬 4단지 신축공사 현장

현장대리인 고 재 영 (서명 또는인)



경기도 화성시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

상호(사업장명칭) 롯데건설(주) 반정 아이파크캐슬 4단지 ②성명(대표자) 박 현 철
주 소 경기도 화성시 반정동 621-87번지 (전화번호: 010-4533-5582)

시
공
자

공급세대 세대별 규모
공동주택 현황 59A TYPE 75A TYPE 75C TYPE 84A TYPE 84B TYPE 105 TYPE
509 세대 26 세대 76 세대 58 세대 230 세대 59 세대 60 세대

측
정
자

상 호 상록환경위생(주) 등록 번호 송파 제3호
주 소 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워)
(전화번호: 02-556-6929)

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	12/19 (13:20~14:20)	거실중앙부 (407-1402)	남동향	8.7	168.0	9.6	27.3	36.9	2.9	밀폐 - 환기 - (-)
2지점	12/8 (14:14~15:15)	거실중앙부 (408-804)	정남향	4.8	732.1	19.6	82.7	151.2	9.2	밀폐 - 환기 - (-)
3지점	12/8 (14:37~15:38)	거실중앙부 (409-301)	정동향	3.4	462.7	6.6	20.3	44.3	2.7	밀폐 - 환기 - (-)
4지점	12/19 (14:36~15:36)	거실중앙부 (410-1504)	정남향	10.4	847.0	11.5	99.2	100.6	6.6	밀폐 - 환기 - (-)
5지점	12/19 (15:47~16:47)	거실중앙부 (411-801)	정동향	8.3	179.4	15.6	45.6	61.4	4.8	밀폐 - 환기 - (-)
6지점	12/8 (16:42~17:43)	거실중앙부 (413-802)	남동향	2.0	823.2	13.7	23.0	46.3	4.4	밀폐 - 환기 - (-)
7지점	12/8 (16:55~17:56)	거실중앙부 (414-304)	남서향	1.1	226.4	18.6	64.5	96.4	42.6	밀폐 - 환기 - (-)
평 균				5.5	491.2	13.6	51.8	76.7	10.5	밀폐 - 환기 - (-)

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를
위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 12 월 23 일

제출자 롯데건설(주) 반정 아이파크캐슬 4단지 신축공사 현장

현장대리인 송 하 상 (서명 또는 인)

경기도 화성시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

상호(사업장명칭) 롯데건설(주) 반정 아이파크캐슬 4단지 ②성명(대표자) 박 현 철

시 주 소 경기도 화성시 반정동 621-87번지 (전화번호: 010-4533-5582)

세대별 규모
공급세대
공동주택 현황 59A TYPE 75A TYPE 75C TYPE 84A TYPE 84B TYPE 105 TYPE
509 세대 26 세대 76 세대 58 세대 230 세대 59 세대 60 세대

측 상 호 상록환경위생(주) 등록 번호 승파 제3호
자 주 소 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	11/28~12/1 (14:26~14:26)	거실중앙부 (407-1402)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐 155.8 환기 76.8 (- hr)
2지점	11/28~12/1 (14:42~14:42)	거실중앙부 (408-804)	정남향	-	-	-	-	-	-	밀폐 182.8 환기 68.3 (- hr)
3지점	11/28~12/1 (15:23~15:23)	거실중앙부 (409-301)	정동향	-	-	-	-	-	-	밀폐 99.5 환기 40.1 (- hr)
4지점	11/28~12/1 (15:01~15:01)	거실중앙부 (410-1503)	정남향	-	-	-	-	-	-	밀폐 147.9 환기 56.9 (- hr)
5지점	11/28~12/1 (15:05~15:05)	거실중앙부 (411-901)	정동향	-	-	-	-	-	-	밀폐 105.1 환기 56.5 (- hr)
6지점	11/28~12/1 (15:09~15:9)	거실중앙부 (413-802)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐 43.7 환기 61.7 (- hr)
7지점	11/28~12/1 (15:14~15:14)	거실중앙부 (414-304)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐 148.2 환기 35.2 (hr)
평 균				-	-	-	-	-	-	밀폐 126.1 환기 56.5 (-)

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질(라돈) 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 12 월 23 일

제출자 롯데건설(주) 반정 아이파크캐슬 4단지 신축공사 현장

현장대리인 송 하 상 (서명 또는 인)

경기도 화성시장 귀하